附件

建筑业企业资质审查意见

序号	企业名称	申办资质类别	公示意见
1	湖北凯速建设工程有限公司	增项 ：矿山工程施工总承包叁级、起重设备安装工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、施工劳务资质不分等级	**不同意：**矿山工程施工总承包叁级、起重设备安装工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、施工劳务资质不分等级。**原因：**资信问题：1、未提供财务报表。 人员问题：1、技术负责人陈军朝、吕明远、黄林、周文兵业绩在一体化查询无显示。吕明远、黄林在任职文件中均被任命为施工劳务资质技术负责人。彭绍伟作为施工劳务资质技术负责人任。 2、中级职称杨坤、曾庆刚、望雄峰、彭绍伟无钢印。 3、技术工人王露身份证疑为软件处理合成，疑假待核；汤超身份证过期，江华未传技能证。
2	湖北立朋建设有限公司	增项:施工劳务资质不分等级	**不同意：**施工劳务资质不分等级。**原因：**资信问题：基本信息表中固定资产数额与审计报告不一致。 人员问题：1、法定代表人身份证图像无显示。 2、技术工人刘永忠、靳文武、雷志刚、杨家喜、卓少平等人身份证模糊不清。
3	湖北集旺建设工程有限公司	首次申请:施工劳务资质不分等级	**不同意:**施工劳务资质不分等级 。**原因：**人员问题：1、技术负责人王平职称证钢印不清晰，任职文件未任命王平未技术负责人。 2、技术工人吴琼身份证过期。技术工人甘放放，夏双林，张海霞，沈青林，彭家国，刘山，王园园，宋文豪，徐海军，刘爱荣，刘成海，刘克波，卫海锐，何小闯，吴琼，帅天然，石阳，李洋，徐维，张小东，张祥燕，沈伍，沈阳，吴鹏，赵杰证件均为其他建筑企业发放的证书，未提供查询方式，存疑，不能证明为该单位人员。

4	随州市川牟建筑工程有限公司	首次申请：模板脚手架专业承包不分等级 施工劳务资质不分等级	**不同意**：模板脚手架专业承包不分等级施工劳务资质不分等级。**原因**：资信问题：基本信息表技术工人为49人，不满足标准要求。人员问题：1、技术工人不满足资质标准人数。 2、技术工人陈洪华技能鉴定证书缺页、张宇技能证书未上传；李芬身份证过期。
5	湖北浩景建设管理有限公司	首次申请：施工劳务资质不分等级	**不同意**：施工劳务资质不分等级。**原因**：人员问题：1、法定代表人参加工作时间是2010年8月，而大专毕业时间是2011年6月。 2、技术负责人工作简历载明2010年至2016年在随州市东城建筑工程有限公司工作，经查在此时间段随州市东城建筑工程有限公司不存在。 3、技术工人张学军技能证书模糊不清、王磊身份证过期、卢业恒身份证模糊不清。
6	湖北随旺建筑工程有限公司	首次申请：施工劳务资质不分等级、模板脚手架专业承包不分等级	**不同意**：施工劳务资质不分等级、模板脚手架专业承包不分等级。**原因**：资信问题：基本信息表净资产未填写。人员问题：1.中级职称人员马艳娥身份证模糊不清。2.技术负责人卢盛强完成的施工业绩在一体化平台上均查无此项目。

7	湖北驰纳正达建筑有限公司	首次申请：建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、施工劳务资质不分等级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级	**不同意**：建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、施工劳务资质不分等级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级。**原因**：人员问题：1、技术负责人吴小梅、何萍、张忠平、曾庆志、杜军任职文件为项目技术负责人，未明确资质类别。2、技术负责人曾庆志任命专业与申报专业不符；张忠平未上传身份证图像面。3、中级职称人员石佳诚、黄方、陈艳职称证书无钢印。石佳诚取得中级职称证书时年龄25岁，证书疑假。 4、刘正伟职称证同时在湖北景堂建筑公司中申报资质，存在一人报多资质情况。 5、技术工人攸志骁、史建甲上传多人证书；张楠、李昕、潘朝庭身份证真假存疑；黄喆、杨晓峰、刘艾明未上传技能证书；梁三春、饶木彪、许征波未上传身份证；杨小旺、孙苏身份证过期。6.技术负责人吴小梅、何萍、张忠平、曾庆志、杜军完成的施工业绩在一体化平台上均查无此项目、王金水、陈青青、朱明海完成的施工业绩在一体化平台上均查无此项目。

8	湖北安倍诺建设工程有限公司	首次申请：建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、施工劳务资质不分等级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级	**不同意：**建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、施工劳务资质不分等级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级。**原因：**人员问题：1、技术负责人张又发、蔡中信、候红泉、余庆文、王宗锐、邵明友、张银仔工程业绩在一体化平台查询无显示，余建的工程业绩的神龙大道和风光大道，这两个项目的技术负责人并不是余建。2、技术负责人张又发、余建、蔡中信、侯红泉、余庆文、程光安任职文件为项目技术负责人，未明确资质类别。 3、中级职称候红泉、王清松、胡家赶、张又发、张君怡、蔡中信、徐江涛、石峰职称证无钢印，熊艳身份证软件修改痕迹。 4、技术工人何计玲、刘永泉、吴润泽证件过期，蔡绍钦超过60岁。

9	湖北景堂建设工程有限公司	首次申请：建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、施工劳务资质不分等级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级	**不同意**：建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、施工劳务资质不分等级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级。**原因**：人员问题：1、技术负责人张平、张陆一、李必俊、冯正红、刘梦静、刘伟任职文件里均任命为项目技术负责人，未明确资质类别。 2、技术负责人李必俊2002年6月毕业，而参加工作时间是2001年11月；技术负责人冯正红1997年6月毕业，而参加工作时间是1996年9月。 3、中级职称黄兆文、宋刚、冯正红、吴朝勇职称证书无钢印。4、技术工人丁亚龙、陈义乾、韩柳未上传技工证，熊顺平身份证模糊不清；李威技能证书无照片页；韩柳身份证无显示、技能证书无显示；陈义乾无技能证书；梅红卫与身份证姓名不一致；蔡亮身份证有效期为2000.08.25-2022.08.25真假存疑。 5、刘正伟职称证书重复在多家企业申报。6.技术负责人张陆一、李必俊、冯正红、刘梦静完成的施工业绩在一体化平台上均查无此项目；技术负责人张平完成的华清苑12#楼施工业绩在一体化平台上查无此项目、技术负责人万薇、刘正伟、吴朝勇完成的施工业绩在一体化平台上均查无此项目。

10	湖北百盈福川建设工程有限公司	首次申请：模板脚手架专业承包不分等级 施工劳务资质不分等级、防水防腐保温工程专业承包贰级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级	**不同意**：模板脚手架专业承包不分等级施工劳务资质不分等级、防水防腐保温工程专业承包贰级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级。**原因**：资信问题：1、企业基本信息表中净资产填写错误、不能满足申报资质要求。 人员问题：1、技术负责人汪仁顺、董化敏未提供任职文件，汪仁顺工程业绩在一体化平台查询无此项目。 2、中级职称汪顺仁钢印不清楚，刘宏军职称证版本存疑。3、模板脚手架专业相关中级职称不足 5 人。4、技术负责人冯加善、周丽君未提供任职文件，工程业绩在一体化平台查询无此项目。 5.技术负责人冯加善完成的施工业绩 1：星秀江南 3、4#楼地下室防水项目开工时间是 2018 年 8 月 1 日，而据查该项目施工许可证发放日期为 2018 年 9 月 18 日；业绩 2：万圆小区（三期）住宅楼防水工程单项合同额 304 万元，而据查万圆小区（三期）整体合同额只有 136 万元。
11	随州市宏成装饰工程有限公司	首次申请：施工劳务资质不分等级	**不同意**：施工劳务资质不分等级。**原因**：人员问题：1、技术工人黄朝阳、蒙兴明无身份证及技能证。
12	湖北明展劳务有限公司	首次申请：施工劳务资质不分等级	**同意**：施工劳务资质不分等级
13	湖北随州聚宝建材有限公司	首次申请 预拌混凝土专业承包不分等级	**不同意**：预拌混凝土专业承包不分等级。**原因**：资信问题：1、未提供主管部门现场核查的文件。 2、未提供环评报告。 人员问题：1、中级职称夏洪付、钱显强不得兼任混凝土试验员。 2、混凝土搅拌设备没有体现具体的技术参数 120 立方米/小时。 3、社会保险证明提供了杨俊、钱显强、夏洪付个人参保证明，其他人员未提供。

14	随州市国民岩土工程有限公司	升级：地基基础工程专业承包贰级	**不同意**：地基基础工程专业承包贰级 **原因**：业绩问题：1、无业绩核查表
	********		