附件 1:

# 建筑施工企业安全生产许可证审查意见表（新申请）

| 序号 | 受理编号 | 企业名称 | 主项资质 | 审查意见 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 091201202109260004 | 随州市誉兴建筑装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 不同意。原因：1、未提供专职安全生产管理人员文件；2、提供社保时间不符合建筑施工企业安全生产许可证管理规定，请三类人员提供近三个月工伤保险凭证；3、劳保用品发票时间在公司成立之前，发票待核，安全生产文明施工费用计划表与劳保用品发票数量不一致；4、职业病危害种类明细表、措施及预案时间填写错误；5、危险源公示、告知制度时间填写错误；6、、生产安全事故应急救援预案无编制人、审批人签字，企业生产安全事故应积极救援预案救援物资未明示设备状况、管理负责人及联系方式。7、本企业管理和作业人员年度安全教育培训时间均为 2020 年，未提供 2021 年度安全教育培训计划及培训记录。 |
| 2 | 091201202110080001 | 随州市皇爵建筑工程劳务有限公司 | 施工劳务资质不分等级、模板脚手架专业承包不分等级 | 不同意。原因：1、未提供营业执照正本；2、职业病危害因素种类明细不齐全；3、安全生产规章制度不全，未提供安全生产管理机构红头文件；4、未提供单位缴纳社保完税证明；5、应急救援器材未明示设备状况、管理责任人及联系方式。6、未提供三类人员工伤保险凭证及发票。 |
| 3 | 091201202109280002 | 湖北传在建筑劳务有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 不同意。原因：1、未提供专职安全生产管理人员文件；2、安全生产、文明施工费用统计表中文明施工与环境保护金额错误；3、应急救援设备、设施清单未明示设备状况、管理责任及联系方式；4、企业内部安全培训计划管理人员未达到安全教育培训学时要求。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 091201202110010001 | 湖北圣元建筑装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、施工劳务资质不分等级 | 不同意。原因：1、施工机具未提供相关检测合格证明；2、无起重机械司机操作规程，与公司资质相关安全生产人员与设备操作规程不完善，无主要施工机具安全操作规程。3、无职业病危害防治清单。4、未提供应急救援小组名单、职务、联系方式，应急救援物资、存放地点。5、未提供三类人员曹金坤工伤保险。 |
| 5 | 091201202110090002 | 广水市达邦建筑劳务有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 不同意。原因：1、各级安全生产责任制、规章制度、操作规程无红头文件。2、未提供缴纳工伤保险完税凭证、特种作业缴纳工伤保险发票。3、文明施工与环境保护金额不对。4、职业病危害防治管理制度为湖北人共建筑劳务有限公司，与企业名称不一致，职业病危害种类明细表不齐全；5、应急救援预案各小组救援无负责人名字。6、未提供劳保用品合格证。 |
| 6 | 091201202110150001 | 湖北堂轩建设工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 不同意。原因：1、总、分包的安全生产管理制度与资质不相符。2、网络图与安全生产责任制不符。3、应急救援器材未明示设备状况、管理责任人及联系方式。4、安全生产操作规程不全，无钢筋工、泥工等主要工种及施工机具的操作规程。5、职业危害防治措施编制人、审核人、审批人未签字，未提供职业危害种类明细表。6、危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防监控措施和应急预案编制人、审核人、审批人未签字。7、生产安全事故应急救援预案编制人、审核人、审批人未签字，且未提供生产安全事故应急救援演练记录。 |