附件 2:

建筑施工企业安全生产许可证审查意见表（延期申请）

序号	受理编号	企业名称	主项资质	审查意见
1	091201202109290002	湖北智创隆建设工程有限公司	电力工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级、输变电工程专业承包叁级、建筑工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、施工劳务资质不分等级、钢结构工程专业承包叁级、建筑幕墙工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级	不同意。原因：1、未提供三类人员工伤保险发票。
2	091201202110100002	随州市国民岩土工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、施工劳务资质不分等级、市政公用工程施工总承包叁级	不同意。原因：1、未提供制定安全生产责任制、规章制度、安全操作的红头文件，且操作规程不全，无各工种、机械设备、施工机具的操作规程，各级安全生产责任制与网络图不符。2、企业资质证书、安全生产许可证法定代表人与营业执照不一致。3、未提供工伤保险明细表。4、未提供危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防监控措施和应急预案、危险源清单、危险源公示告知制度。5、未提供企业生产安全事故应急救援预案，应急救援组织人员名单不符合要求：未标明单位、存放地点、设备状况、管理人。6、项目负责人秦雯 B 证经查询证书单位是湖北天赐泰安建筑工程有限公司，不予认可，B 证少一人。7、购买劳保用品发票疑假。8、职业病危害种类明细表不全。

3	0912012021 1010001	随州市理想建筑机械有限公司	起重设备安装工程专业承包贰级	不同意。原因：1、未提供制定安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程红头文件。2、未提供安全生产管理目标及设置安全生产委员会红头文件，且安全生产管理组织体系网络图与安全生产责任制机构不一致。3、未提供王杰、黄运国、刘稳、顾德伟、杨帆工伤保险，且未提供工伤保险发票。4、职业危害防治措施编制人、审批人未签字。5、危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防监控措施和应急预案无起重机械设备运输、安装、拆除预防监控措施和应急预案。6、生产安全事故应急救援预案不符合要求且编制人、审批人未签字盖章，未提供生产安全事故应急救援演练记录和完善方案。7、企业安全教育培训计划是2015年度的计划，2021年度安全教育培训计划中12月安全培训活动总结实践为2009年度，时间错误。。8、黄运宏任企业经理（持A证）同时又任安全管理机构负责人不予认可。9、提供起重机械部分合格证已过期。10、2021年安全资金投入时间错误。落款时间为2015年5月22日。11、安全生产费用投入计划表无编制人、审核人、审批人。12、职业病危害防治措施与企业资质不相符。13、无安全帽、安全带、反光衣产品合格证。
4	0912012021 1012001	湖北瑞生建设有限公司	建筑工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、施工劳务资质不分等级、特种工程专业承包不分等级（限结构补强）、建筑工程施工总承包壹级	不同意。原因：1、未提供制定安全生产责任制、操作规程、规章制度红头文件，且操作规程不全。2、未提供安全生产管理机构、专职安全员、安全生产管理体系红头文件，提供安全生产管理目标不是以红头文件形式，未提供安全生产委员会、安全生产管理机构文件。3、未提供企业主要施工机具合格证，提供全站仪、光学水准仪合格证过期。4、未提供安全帽劳保用品产品合格证。5、未提供职业病危害防治制度及职业病危害种类明细表，且职业病防治措施编制人、审批人未签字。6、危险性较大分部、分项预防监控措施和预案编制人、审批人未签字，且未提供重大危险源公示告知制度。7、未提供安全生产事故应急救援设备、器材清单和救援人员名单、安全生产事故应急救援完善方案。8、未提供三级教育培训记录。