附件 1:

建筑施工企业安全生产许可证审查意见表（新申请）

序号	受理编号	企业名称	主项资质	审查意见
1	091201202110200001	湖北金纳森电力工程有限公司	输变电工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、电力工程施工总承包叁级	不同意。原因：1、劳保用品采购金额不满足安全生产资金投入计划。2、未提供安全生产教育考核记录。
2	091201202110180004	湖北随楚建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1、未提供应急救援设备保管人员名单及联系方式。2、未提供社保部门盖章的安管人员缴纳的工伤保险证明及单位完税证明。3、企业管理人员年度安全教育考核材料内容不全。
3	091201202110210003	随州卓恒劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1、未提供职业病防治措施。2、重大危险源清单相对的监控措施和应急预案不完善。3、无安全生产管理机构任命文件。4、职业病危害种类明细不全。
4	091201202110250001	湖北顾铭建筑工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1、所提供的施工机械设备无安全生产操作规程。2、危险源清单与监控措施及应急预案不完全相符。3、救援设备未提供管理人员名单及联系方式。4、教育培训记录未满足培训计划时间，无培训教育考核记录。

5	091201202110250003	随州市安润建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1、总分包安全生产责任制与资质不相符。2、总分包安全生产规章制度与资质不相符。3、未提供救援设备管理人员名单及联系方式。4、安全生产教育材料与安全生产规章制度不相符。5、企业生产安全事故应急演练记录人无人员签字。6、特种作业人员李家军证件无法查询。
6	091201202110250004	湖北耀晖钢结构有限公司	钢结构工程专业承包叁级	不同意。原因：1.无安全生产管理机构文件；2. 无应急预案演练的完善方案；3.企业管理人员和作业人员年度安全教育培训教育材料内容不全，无培训教育考核记录。4、总分包的安全生产管理制度与资质不相符。5、未提供安全操作通知的红头文件。
7	091201202110270001	湖北朗驰建筑劳务有限公司	模板脚手架专业承包不分等级	不同意。原因：1、安全生产责任制与管理体系不相符。2、未提供安全生产奖惩制度、安全生产考核制度。3、未提供施工组织设计编制、审核、批准制度。4、未提供危险性较大的分部、分项工程专项施工方案编制、审核、批准制度。5、相关工种应具备的机械设备操作规程不完整。6、未提供专职安全生产管理人员文件。7、未提供安全带合格证明及发票。8、重大危险源审核人未签字。
8	091201202110270004	湖北洪樟建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1、总、分包的安全生产管理制度与资质不相符。
9	091201202110270006	随州锦地筑艺建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级、模板脚手架专业承包不分等级	不同意。原因：1、机械设备操作规程不完善。2、安全生产资金使用金额与投入计划差距过大。3、未提供安全生产救援设备保管人员名单及联系方式。4、施工机具明细与安全操作规程内容不符。