附件 1:

建筑施工企业安全生产许可证审查意见表（新申请）

序号	受理编号	企业名称	主项资质	审查意见
1	09120120220725004	随州市群芳劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.未提供劳保用品发放记录 2.未提供消防应急救援演练记录。3.无逆变直流弧焊机、挖掘机、混凝土搅拌机安全操作规程。4.安全生产责任制、安全生产规章制度中关于分包的条款与企业资质不符。5.关于安全科人事任职的通知中 12 条有误。6.安全生产管理组织体系网络图绘制有误。
2	09120120220727004	湖北豪朗建筑工程有限公司	防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.企业安全生产管理组织体系网络图与公司安全生产责任制度不相符。2.施工机械设备、机具合格证不齐全、施工机械设备清单不完善、无单位章。3.劳保用品发放纪录未盖章且无主管人员签字。
3	09120120220727006	随州市城市排水有限公司	市政公用工程施工总承包叁级	不同意。原因：1.施工机械设备未提供弯曲机合格证。
4	09120120220727007	湖北赣乾建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.无砂浆搅拌机安全操作规程。2.安全生产规章制度及安全生产责任制中关于分包的条款与企业资质不符。3.关于成立安全生产管理机构的通知第 12 条关于分包的条款与企业资质不符。
5	09120120220729005	随州市水木建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.总（分）包安全管理制度与资质不相符。2.未提供消防应急救援演练记录。3.安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程，无编制、审核、审批人员签字。4.安全生产管理组织体系网络图绘制错误。5.应急救援演练完善方案时间错误。6.年度安全生产教育实施计划开始时间错误。
6	09120120220729004	随州市佳舜劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.基本信息注册资本金未填写。2.未提供安全生产管理机构、专职安全管理人员文件。3.安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程，无编制、审核、审批人员签字。4.安全生产管理组织体系网络图绘制错误。5.2022 年度安全生产培训教育实施计划中，培训教育开始时间错误。

7	09120120220729008	随县新卓建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级、旧版劳务资质	不同意。原因：1.基本信息注册资金未填。2.未提供专职安全管理人员文件。3.安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程无编制审核人员签字。4.应急救援预案记录无人员签字，演练时间错误。
8	09120120220729006	随州市御景景观绿化有限公司	施工劳务资质不分等级、旧版劳务资质	不同意。原因：1.未提供专职安全生产管理人员文件。2.未提供应急救援设备管理人员名单及联系方式。3.安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程，无编制、审核、审批人员签字。
9	09120120220803003	湖北大基建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.劳保用品发放记录没有管理人员及领取人员签字。2.三级安全教育参会人员没有签到记录。3.对分包单位管理制度与资质不相符。4.安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程无编制人员及审核人员签字。5.无应急救援演练完善方案。
10	09120120220803001	随州市宏源通达建设工程有限公司	旧版劳务资质、施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.未提供专职安全生产管理人员文件。2.对分包单位的管理制度与资质不符。3.操作规程与机具清单不符。
11	09120120220729010	随州隆昇建设劳务有限公司	施工劳务资质不分等级、旧版劳务资质	不同意。原因：1.未上传法定代表人安全生产考核证书。2.无劳保用品发票。
12	09120120220803005	随州市溯源防水工程有限公司	防水防腐保温工程专业承包贰级	不同意。原因：1.未提供防水保温施工相关设备安全操作规程。2.劳保用品发放记录没有管理人员及领取人员签字。3.安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程无编制人员及审核人员签字。4.没有针对模拟触电事故的完善记录。

13	09120120220804001	随州市建兴建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、建筑工程施工总承包叁级	不同意。原因：1.操作规程目录有错误。2.未提供专职安全生产管理人员文件。
14	09120120220803006	湖北百盈福川建设工程有限公司	公路工程施工总承包叁级、公路路基工程专业承包叁级、公路路面工程专业承包叁级	不同意。原因：1.资质相关施工机械工种操作规程不完整。2.未提供专职安全管理人员文件。3.应急救援物资未提供管理人员联系方式。4.资质相关重大危险源清单及监控应急救援措施不齐全。5.未提供消防应急救援演练记录。6.重大危险因素清单及控制计划中，沥青拌合.铺设作业及路面高温作业等公路工程相关风险因素未考虑。7.危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防监控措施和应急预案缺少公路工程相关内容。