

附件 1:

建筑施工企业安全生产许可证审查意见表（新申请）

序号	受理编号	企业名称	主项资质	审查意见
1	09120120220811004	随州市厚德建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.安全操作规程与施工机械设备机具清单不相符，无资质相关主要工种施工机具操作规程。2.安全生产管理机构网络图与安全生产责任制不相符。3.应急救援设备器材未标明用途。4.未提供三级安全教育培训记录。
2	09120120220816002	湖北冠铭建设工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包叁级、建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级	不同意。原因：1.未提供防护鞋及护目镜劳保发票。2.安全生产规章制度不全。3.安全生产管理机构红头文件中机构管理人员少1人。4.法定代表人信息中未上传法人安考证和身份证。
3	09120120220819001	湖北赣乾建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.安全操作规程与施工机械设备机具清单不相符，无资质相关主要工种施工机具操作规程。2.劳保用品合格证与劳保发票、清单不相符。3.应急救援设备、器材不符合应急演练的要求。
4	09120120220819004	湖北阔嵩建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.安全操作规程与施工机械设备机具清单不相符，无资质相关主要工种施工机具操作规程。2.职业病危害种类明细表中工作人数不符合劳务资质要求。3.应急救援设备、设施不符合应急救援演练的要求。
5	09120120220822004	随州市宏源通达建设工程有限公司	旧版劳务资质、施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.未提供安全生产奖惩管理制度。2.安全生产操作规程与机械设备机具清单不相符。3.劳保清单与劳保合格证不相符。4.职业病危害种类明细表中作业人数与资质不相符。
6	09120120220822003	湖北大基建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	同意

7	09120120220822002	随州市溯源防水工程有限公司	防水防腐保温工程专业承包贰级	不同意。原因：1.未提供资质相关机具设备及人员安全生产操作规程。2.未提供劳保用品合格证，且无主要劳保用品购买发票（安全帽、手套等）。
8	09120120220824002	随州德立康科技工程有限公司	电子与智能化工程专业承包贰级、旧版劳务资质	不同意。原因：1.未提供安全管理组织体系网络图。2.职业病危害明细表无编制人及审批人签字。3.未提供应急救援物资清单。4.提供社保凭证应为工伤保险，且三类人员工伤保险明细表中无万秋林和王园。5.未提供安全生产资金投入计划书及劳保用品合格证。6.职业危害防治措施和职业病危害种类明细表、职业危害防治制度的编制不符合要求，且编制人、审核人、审批人未签字。7.危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防监控措施和应急预案编制不符合要求，且编制人、审核人、审批人未签字。8.安全生产管理目标轻伤率错误。
9	09120120220825002	湖北凯南建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.安全生产责任制和网络图不一致，缺少造价员的安全生产职责。2.未提供木工平刨机、建筑卷扬机安全操作规程。3.安全操作规程不全，没有施工劳务主要工种施工机具。4.应急救援设备器材未标明用途。
10	09120120220825003	湖北随邦建设工程有限公司	防水防腐保温工程专业承包贰级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级、建筑装修装饰工程专业承包贰级	不同意。原因：1.未提供冲击电钻安全技术操作规程。2.未提供应急救援器材清单。3.安全生产责任制和安全生产管理体系网络图企业机构不全，无主要经营科和办公室。4.应急救援设备、设施清单无设备、设施的用途。