

附件 1:

建筑施工企业安全生产许可证审查意见表（新申请）

序号	受理编号	企业名称	主项资质	审查意见
1	09120120220817001	随州市宏业建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.法人安全生产考核证、身份证明未上传。2.营业执照副本未上传。3.安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程编制人、审核人、审批人未签字及盖章。4.未提供三类完税社保发票和参保证明明细表。5.未提供施工机械设备、机具清单，机械发票信息错误。6.安全生产资金投入无计划表、未盖章签字审批，年度安全生产资金投入计划及实施情况无证明文件。7.职业危害防治措施无职业病危害种类明细表及职业病应急预案。8.危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防监控措施和应急预案文件格式内容有误；无重大危险清单，无危险源公示、告知、监管制度。9.无安全生产事故应急救援预案演练记录、安全生产应急救援制度、事故紧急救援措施和预案、应急救援演练记录及完善方案，未提供应急救援物资清单、应急救援小组文件及名单。10.本企业管理人员和作业人员年度安全教育培训无2022年度安全教育培训计划表、安全教育培训考核记录清单、安全教育培训计划、应急预案完善演练方案、应急预案演练完善记录。11.未提供焊工、塔吊司机安全生产操作规程。12.未提供安全生产管理体系网络图。13.专职安全生产管理人员文件中人员配置不完善。
2	09120120220908005	湖北鹏安建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.各级安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程目录及内容编制人、审核人、审批人未签字，未盖公章。2.安全教育培训记录表未签字。
3	09120120220909001	湖北万势长胜建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.未提供本年度安全生产管理目标的通知。2.未提供参保证明明细表。3.企业生产安全事故应急救援预案消防演习记录负责人未签字，未提供应急救援小组文件。4.未提供挖掘机、推土机司机操作规程。

4	09120120220 914002	随州市溯源防水工程有限公司	防水防腐保温工程专业承包贰级	不同意。原因：1.安全生产规章制度、安全生产责任制、安全生产操作规程编制人、审核人、审批人未签字。2.劳保用品发放记录表无编制人、审核人、审批人签字。
5	09120120220 914001	随州市厚德建设有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.未提供焊工操作规程。
6	09120120220 915003	湖北鑫海旭升建设工程有限公司	模板脚手架专业承包不分等级、古建筑工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、建筑工程施工总承包叁级	不同意。原因：1.操作规程与及机具清单不符，未提供钢筋调直机操作规程，未提供压路机、挖掘机及司机操作规程。2.未提供应急救援小组文件。
7	09120120220 915004	湖北凯威德建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.安全生产责任制、安全规章制度、操作规程编制人、审核人、审批人未签字，且规章制度无目录、公章、日期。2.培训计划表、应急预案完善方案、年度安全生产资金投入计划、职业危害防治措施、危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防监控措施和应急预案编制人、审核人、审批人未签字。3.企业生产安全事故应急救援预案中的安全生产委员会人员任命的通知上传错误。4.应急救援人员名单未签字。5.应急救援设施、器材清单没有管理责任人与联系方式。6.未提供社保清单。7.安全教育培训记录无记录人与签名。