

附件 1:

建筑施工企业安全生产许可证审查意见表（新申请）

序号	受理编号	企业名称	主项资质	审查意见
1	09120120230412006	随州市楚宏园林绿化工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1. 安全生产管理目标红头文件中年度有误。 2. 施工机具合格证及清单不全无劳务主要工种施工机具。 3. 危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防监控措施和应急预案与重大危险源清单易发生重大事故的部位、环节不一致。
2	09120120230414001	湖北省利成建筑劳务分包有限公司	施工劳务资质不分等级	同意。
3	09120120230414003	湖北德乐劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1. 未提供施工机具操作规程目录及内容。 2. 劳保用品安全帽、护目镜无生产日期、防护鞋超出使用期限。 3. 紫外线、可见光等职业病危害防治措施不完善。 4. 安全生产管理组织体系网络图不符合要求，与安全生产责任制机构不一致。 5. 危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防监控措施和应急预案与重大危险源清单易发生重大事故的部位、环节不一致。 6. 未提供生产安全事故应急救援预案领导小组红头文件，生产安全事故应急救援完善方案编制不符合要求且编制人、审核人、审批人未签字。
4	09120120230420004	湖北轩通智能工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1. 未提供专职安全生产管理人员文件。 2. 安全生产操作规程目录及内容不全无劳务主要工种施工机具的操作规程（钢筋工、泥工、木工等）。 3. 主要工种施工机具合格证不全。 4. 未提供生产安全事故应急救援领导小组红头文件。
5	09120120230424002	湖北智新电力安装有限公司	施工劳务资质不分等级、输变电工程专业承包叁级	不同意。原因：1. 未提供设置专职安全生产管理人员文件。 2. 提供的文件均未提供盖章扫描原件。 3. 劳保用品安全帽、绝缘手套超出安全使用期限。

6	0912012023 0425007	随州市裕民工 贸有限责任公 司	施工劳务资质不分等 级	不同意。原因：1. 劳保用品绝缘手套超过出厂质保时间。2. 安全生产规章制度不全，无砌筑工、抹灰工、油漆工等工种的操作规程。3. 职业病危害种类明细表中作业人数填写错误。4. 危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防监控措施和应急预案与重大危险源清单发生重大事故的部位、环节不一致。
7	0912012023 0425005	湖北力普润建 设工程有限公司	施工劳务资质不分等 级	不同意。原因：1. 未提供设置专职安全生产管理人员文件。2. 未提供消防安全演练记录。3. 分管安全生产副经理周斌养老保险与工伤保险分离，非同一单位。4. 安全生产规章制度不全无木工、砌筑工、混凝土工等工种施工机具操作规程。