

附件 1:

建筑施工企业安全生产许可证审查意见表（新申请）

序号	受理编号	企业名称	主项资质	审查意见
1	09120120230630004	湖北智城建设有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1. 安全生产管理机构通知中有关分包内容与企业资质不符。2. 塔式起重机还应提供厂家特种设备制造许可证。3. 年度安全生产资金投入计划未提供劳保用品发放记录。4. 未提供危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防监控措施和应急预案且与重大危险源清单责任部门不匹配。5. 各种防治措施审批人应为技术负责人。6. 未提供应急救援演练红头文件。7. 职业病危害应急救援预案未明确应急队伍、应急设备及应急措施。
2	09120120230704003	湖北曼凡建设工程有限公司	特种工程(结构补强)专业承包不分等级	不同意。原因：1. 部分机具清单中设备无安全操作规程。2. 重大危险源公示告知、重大危险源清单中未根据资质类别提供气体中毒相关内容。
3	09120120230705001	湖北晖耀建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1. 机具操作规程无机具设备清单所写明的设备操作规程。2. 职业病危害防治措施的专项应急预案中缺少应急设备和应急措施，职业病危害防治措施缺少可见光防治措施。3. 重大危险源告知内容缺少中毒预防。4. 应急救援设备缺少状态描述。5. 年度安全教育培训缺少三级教育记录。6. 安全生产责任制、规章制度、操作规程，安全生产委员会、安全生产管理机构、专职安全生产管理人员，安全生产管理目标等相关文件未提供公司红头文件。
4	09120120230707002	湖北随展建设工程有限公司	防水防腐保温工程专业承包贰级、特种工程(结构补强)专业承包不分等级	不同意。原因：1. 未提供申请前一月安管人员工伤保险证明。2. 安全操作规程目录及内容未按照资质等级进行编制，未包含相关工种的操作规程。3. 职业病危害防治措施的专项应急预案中缺少应急设备和应急措施。

5	0912012023 0717003	湖北建力劳务 服务有限公司	施工劳务资质不 分等级	不同意。原因：1.安全生产责任制与安全生产管理组织体系网络图不一致。2.安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产操作规程缺少红头文件、无目录。3.安全生产操作规程无机具设备操作规程。4.安全生产管理机构文件未任命负责人及机构人员。5.年度安全生产资金投入计划及实施情况证明文件未提供劳保用品发票及发放表，年度安全生产资金投入计划表编制不全，应根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第十九条的要求编制。年度安全生产投入计划书中安全费用投入比例不足，应为3%。6.未提供劳保用品合格证。7.无职业病危害明细表、防治制度及应急措施。8.未按资质编制危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位应急预案和危险源清单。无重大危险源公示、告知制度，无重大危险源明细表。9.无应急救援红头文件、应急救援小组名单、应急救援设备清单、应急救援制度、应急救援完善方案，安全生产事故应急救援预案应根据生产《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639编制，应有综合应急预案内容、专项应急预案内容、现场处置方案主要内容。10.无年度安全教育培训计划及计划表，年度安全教育培训计划及安全教育培训考核不同层次人员教育内容应区别。11.安全生产委员会、安全生产管理机构、专职安全生产管理人员，安全生产管理目标等相关文件不是公司红头文件。12.职业病危害防治措施的专项应急预案中缺少应急设备和应急措施，职业病危害因素不全，应补充紫外线、红外线等危险源。
6	0912012023 0719007	随州市超鑫吊 装工程有限公 司	特种工程(特殊设 备起重吊装)专业 承包不分等级	不同意。原因：1.关于制定施工安全操作规程的通知红头文件文号错误。2.安全生产责任制中有关分包内容与资质范围不符。3.重大危险源告知缺少中毒相关内容。4.年度安全教育培训记录缺少考核记录。5.危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防监控措施较多危险源未在重大危险源清单中识别。6.三级教育记录时间逻辑错误，应先进行公司级教育，再进行项目级教育，最后进行班组级教育。7.职业病危害种类不齐全，与职业危害防治措施种类不对应。8.职业病应急救援预案中没有明确应急设备。
7	0912012023 0721001	湖北帝立劳务 有限公司	施工劳务资质不 分等级	不同意。原因：1.未提供压缩机合格证。

8	0912012023 0720006	随州市三维隧道工程有限公司	施工劳务资质不分等级、隧道工程专业承包叁级	不同意。原因：1.应急救援预案缺少领导小组名单。2.应急救援器材缺少状态描述。3.重大危险源清单缺少评价依据。4.重大危险源预防监控措施与危险源清单不相符。5.年度安全资金统计表中个人劳动用品支出统计与劳保用品发票不一致。
9	0912012023 0725003	湖北省川博建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.安全生产规章制度中第四条、第十条中有关分包内容与公司资质不符。2.安全生产管理机构文件中有关分包内容与公司资质不符。3.安全管理目标中文明施工目标与注册地不符。
10	0912012023 0724002	湖北洋森项目管理有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.法定代表人信息未提供安全生产考核证、身份证明。2.重大危险源告知中没有中毒窒息危险源告知。3.应急救援缺少火灾、爆炸，高处坠落，物体打击演练记录。
11	0912012023 0726006	湖北旭进工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.未提供詹炎工伤保险证明。2.危险源告知制度重点告知内容缺少预防中毒告知。
12	0912012023 0726002	广水市大河堰劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.安全生产规章制度第十一条中有关分包内容与资质范围不符。2.安全生产责任制中有关分包内容与资质范围不符。3.安全生产管理机构文件中有关分包内容与资质范围不符。4.安全操作规程缺少电焊、电锯操作规程。5.2023年度企业安全资金投入统计表编写时间与劳保用品发票开具时间冲突。