

附件 1:

建筑施工企业安全生产许可证审查意见表（新申请）

序号	受理编号	企业名称	主项资质	审查意见
1	09120120230905003	随县航威劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	同意。
2	09120120230907001	随县国丰劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	同意。
3	09120120230913001	湖北同诚建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	同意。
4	09120120230913005	随县千富劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	同意。
5	09120120230915001	湖北锦绣煜成建设工程有限公司	机电工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级、建筑工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级	不同意。原因：1.年度安全教育缺少考核记录。2.施工机械设备不满足企业资质范围要求。3.年度安全生产资金投入计划书与安全生产资金投入计划表中缺少安全文明施工费用。4.职业病防治措施与职业病危害明细表不符。5.企业管理人员、项目人员、班组作业人员年度安全教育培训记录不符合要求，三级教育培训不齐全。
6	09120120230918002	随县利隆劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	同意。
7	09120120230919001	湖北省家辉建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.安全生产管理目标 6、7 条所在地错误。2.未提供三类人员工伤保险证明。3.安全生产操作规程内容错误。4.安全生产管理目标中行政区划有误，无持证上岗目标内容。5.年度安全生产资金投入计划书与安全生产资金投入计划表不一致且缺少安全文明施工费用。6.劳保用品发放记录无发放人及联系方式及无编制人、审批人、审核人签字。7.职业病危害种类不齐全，与职业病危害防治措施种类不对应。8.重大危险源预防监控措施与危险源清单不相符。9.应急救援缺少触电、高处坠落、物体打击演练记录。
8	09120120230919002	随州市网迅电脑有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.重大危险源辨识中火灾、烧伤、烫伤、腐蚀危险无告知措施。2.劳保用品发放记录无发放人及联系方式。3.应急救援缺少高处坠落、物体打击演练记录。4.年度安全教育培训缺少三级教育记录且无培训人员签到表。
9	09120120230921002	湖北子际建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.安全生产规章制度、安全生产责任制中有关分包内容与公司资质范围不符。2.施工机具合格证及清单不全，无劳务资质主要工种施工机具，无电焊机、打桩锤操作规程。3.年度安全生产资金投入计划书与安全生产资金投入计划表不一致。4.职业病防治措施与职业病危害明细表不符。5.应急救援缺少火灾、爆炸，高处坠落，物体打击演练记录。6.年度安全教育培训缺少三级教育记录。