

## 附件 1:

## 建筑施工企业安全生产许可证审查意见表（新申请）

序号	受理编号	企业名称	主项资质	审查意见
1	091201202 31225007	随州万峰建设工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级、模板脚手架专业承包不分等级、建筑工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级、施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1. 安全生产规章制度不全，无对分包单位和人员资格管理制度。2. 未提供特种作业人员意外伤害保险发票页。3. 企业管理人员和作业人员年度安全教育培训计划时间与培训记录时间不相符。4. 危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防监控措施和应急预案中公司名称错误。5. 安全生产事故应急救援制度中公司名称错误。
2	091201202 31225009	随州市华龙劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	同意。
3	091201202 31226005	随州陈伦建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	同意。
4	091201202 31226003	湖北达申建材有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1. 安全生产规章制度中公司名称错误。2. 安全生产操作规程中无主要工种（泥工、木工等）施工机具操作规程。3. 未提供三类人员工伤保险发票。4. 应急救援设备设施清单中无设备设施用途。5. 安全教育记录教育时间有误，三级安全教育培训记录中公司名称错误。6. 年度安全生产资金投入计划书中资金数量与计划表数量不符。
5	091201202 31227004	广水市天兴运劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	同意。
6	091201202 31228008	随州市众泰劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1. 未提供特种作业人员意外伤害保险合同。2. 企业管理人员和作业人员安全培训计划与培训记录不相符，三级安全教育不符合要求。3. 年度安全生产投入计划书中安全费用投入比例不足。4. 职业病危害防治措施缺少对低温作业的防护措施、职业病危害应急预案未明确应急设备和应急救援物资、职业病危害事故应急组织机构及人员安排无具体信息。5. 危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防监控措施和应急预案未提供应急救援组织和人员联系方式。6. 《生产安全事故应急救援预案》和《应急预案完善方案》审批人错误。
7	091201202 31229002	随州市连昌石业有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1. 主要施工机具安全生产操作规程不全。2. 未提供安全生产事故应急救援领导小组红头文件。3. 职业病危害应急预案中未明确应急救援领导小组人员联系方式。

8	091201202 40103006	随县佳信建筑劳务有限公司	施工劳务资质 不分等级	不同意。原因：1.安全生产操作规程不全。2.未提供安全生产事故应急救援领导小组红头文件。3.年度安全资金投入计划应包含针对重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控等预防性支出以及安全生产检查与评价的支出。
9	091201202 40103008	广水市家胜劳务有限责任公司	施工劳务资质 不分等级	同意。
10	091201202 40107001	随州市康庄劳务分包有限公司	模板脚手架专业承包不分等级	同意。
11	091201202 40108003	湖北省海庆隧道工程有限公司	施工劳务资质 不分等级	不同意。原因：1.安全生产管理目标红头文件中年公示控制率有误。2.未提供特种作业人员意外伤害保险发票及保单合同，三类人员未提供工伤保险发票。3.未提供冲击电钻、平板振动器、机动翻斗车安全操作规程。4.危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防监控措施和应急预案与重大危险源清单易发生重大事故的部位、环节不一致。5.未提供安全生产事故应急救援领导小组红头文件、应急救援人员名单、安全生产事故演练记录、安全生产事故应急救援完善方案。6.企业管理人员和作业人员年度安全教育培训记录、三级安全教育培训记录不符合要求。7.职业病危害应急预案中未明确应急救援领导小组人员联系方式。8.企业生产安全事故应急救援预案和应急预案完善方案审批人错误。9.未提供劳务用品合格证。10.安全生产管理组织网络图内容错误。
12	091201202 40108005	随州市恒昌劳务有限公司	施工劳务资质 不分等级	不同意。原因：1.未提供主要工种施工机具合格证。2.应急救援设备、设施清单无设备、设施用途。3.未提供三级安全教育培训记录。
13	091201202 40109001	湖北元峰建设劳务有限公司	施工劳务资质 不分等级	同意。
14	091201202 40109003	随州晟博建筑劳务有限公司	施工劳务资质 不分等级	不同意。原因：1.未提供安全生产事故应急救援领导小组红头文件。2.未上传法定代表人身份证。3.职业病危害应急预案中未明确应急救援领导小组人员联系方式。
15	091201202 40110004	湖北高领建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包贰级、 市政公用工程施工总承包贰级	不同意。原因：1.安全生产责任制与安全生产组织体系网络图公司职能机构不全。2.未提供钢筋直螺纹轧丝机、牵引机、角向磨光机、钻孔机的安全操作规程。3.危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防监控措施和应急预案与重大危险源清单易发生重大事故的部位、环节不一致。4.未提供安全生产事故应急救援领导小组红头文件及应急救援人员名单，应急救援器材、物资清单表中未注明器材、物资用途。5.年度安全教育培训计划表应覆盖全年，三级安全教育不符合要求，各工种未分开教育。6.职业危害防治措施、安全生产事故应急救援预案审批人错误。7.职业病危害应急预案中未明确应急救援领导小组人员联系方式。