

附件 1:

建筑施工企业安全生产许可证审查意见表（新申请）

序号	受理编号	企业名称	主项资质	审查意见
1	09120120211105001	随州祥安建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1. 安全生产责任制与安全生产管理组织体系网络图组织机构名称不一致。2. 未提供施工机具明细表。3. 未提供劳保用品合格证。4. 重大危险源清单未填写审批人，应急救援未填写审核人。
2	09120120211110002	湖北随珩建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1. 未提供特种人员工伤保险明细表及缴费发票。2. 未提供安全生产管理机构、专职安全生产管理人员红头文件。3. 安全生产责任制与安全生产管理组织体系网络图组织机构名称不一致。4. 施工机具不全，未提供主要工种施工机具合格证。5. 未提供劳保用品合格证。6. 未提供特种作业人员年度安全教育培训记录。7. 生产安全事故应急救援演练记录与完善记录时间有矛盾。
3	09120120211111002	湖北星百嘉建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级、模板脚手架专业承包不分等级	不同意。原因：1. 安全生产责任制与安全生产管理组织体系网络图组织机构名称不一致。2. 未提供安全生产管理机构、专职安全生产管理人员红头文件。3. 未提供特种作业人员的工伤保险明细表及缴费发票。4. 未提供劳务主要工种施工机具合格证。5. 未提供主要劳保用品发票和合格证(安全帽、安全带等)6. 提供生产安全事故应急救援记录时间与完善记录有矛盾。7. 未提供特种作业人员培训记录。

4	09120120211116 004	广水市达邦建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1. 未提供安全生产管理组织体系网络图。2. 职业病危害种类明细表中作业人员人数与资质不相符。3. 特种人员中焊工余亮证书在安监局特种人员处查询不到。
5	09120120211116 001	湖北翎阔建筑有限公司	特种工程（结构补强）专业承包不分等级、防水防腐保温工程专业承包贰级	不同意。原因：1. 未提供专职安全生产管理人员任命文件。2. 未提供三类人员工伤保险明细表。
6	09120120211118 003	湖北传哲建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级、模板脚手架专业承包不分等级	不同意。原因：1. 未提供专职安全生产管理人员任命文件。2. 《关于发布公司2021年安全生产管理目标的通知》内容有误。