

附件 2:

建筑施工企业安全生产许可证审查意见表（延期申请）

序号	受理编号	企业名称	主项资质	审查意见
1	091201202 20613004	湖北亨星建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.无起重机安全操作规程。2.事故应急救援完善方案没有针对本单位的应急救援演练项目进行完善，无演练地点、无完善记录，无参演人员信息及签字。3.演练时间和完善方案制定的时间不相符。4.未提供护目镜劳保发票。5.对分包单位管理制度与资质不符。6.未提供专职安全生产管理人员文件。7.未提供劳保用品发放记录。8.应急救援演练记录无参与人员签字。具体演练人员以星号代替。
2	091201202 20616003	随州市游翔装饰设计工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级	同意
3	091201202 20621001	随州大地建设工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、环保工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级	不同意。原因：1.安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、安全生产资金投入计划、职业病危害防治管理制度、危险源公示告知制度等文件无编制人、审核人、审批人签字，无单位章。2.安全生产管理组织体系网络图绘制错误。3.应急救援预案演练记录与应急预案演练完善方案不符。4.施工机械设备清单中起重机形式与操作规程中起重机形式不相符。5.无搅拌机、钢筋弯曲机、切断机、空气压缩机等设备安全操作规程。
4	091201202 20624007	广水市新大帝建设工程有限公司	防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、特种工程专业承包不分等级（限结构补强）、机电工程施工总承包叁级、模板脚手架专业承包不分等级、市政公用工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、水利水电工程施工总承包叁级、建筑工程施工总承包叁级、施工劳务资质不分等级、城市及道路照明工程专业承包叁级	同意
5	091201202 20628001	湖北德祥精创建设工程有限公司	旧版劳务资质、建筑工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级	不同意。原因：1.特种作业人员无参保缴费人员花名册。2.无年度安全生产资金投入计划及实施文件。3.职业病危害种类明细表无单位章。4.应急救援演练记录时间与应急救援完善方案时间不一致。5.安全教育培训记录无单位章。6.无装载机安全操作规程。7.职业病防治措施与职业病危害清单不相符。8.安全管理机构人员与现场安全管理人员余硕、罗霜青重复。