

附件 1:

建筑施工企业安全生产许可证审查意见表（新申请）

序号	受理编号	企业名称	主项资质	审查意见
1	0912012023 0216002	湖北晟翌建筑工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、隧道工程专业承包叁级、桥梁工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、施工劳务资质不分等级、环保工程专业承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、建筑工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级	不同意。原因：1、未提供安全生产委员会、专职安全生产管理人员，安全生产管理目标文件。2、社保名单与查询不相符。3、劳保发票与劳保清单不相符。4、年度安全生产资金投入计划未写明重大危险源、重大事故隐患的评估及整改等预防性支出。5、未提供三级安全教育证明、年度安全教育计划表。6、未提供消防安全演练记录。
2	0912012023 0217002	随州广联建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1、机具清单设备与合格证不相符。2、三级安全教育材料不齐全。3、劳保用品未提供劳保清单。4、年度安全投入计划表。5、未提供消防安全演练记录。6、安全生产管理机构任命文件与安全生产管理机构网络图不相符。
3	0912012023 0217004	湖北湖达建筑有限责任公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1、未提供专职安全生产管理人员名单。2、机具清单设备使用年限与合格证不相符。3、未提供三级安全教育材料。4、职业病防治措施未提供低温防治措施。5、劳保用品未提供劳保清单。6、未提供三级安全教育证明、年度安全教育计划表。7、未提供消防安全演练记录。
4	0912012023 0223003	湖北昱七麟建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1、未提供安全生产管理机构文件。2、施工机具清单设备使用年限与合格证不相符。3、未提供三级安全教育证明。4、年度安全生产资金投入计划未写明重大危险源、重大事故隐患的评估及整改等预防性支出。
5	0912012023 0228002	随州市安誉尚诚建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1、机具清单设备使用年限与合格证不相符。2、未提供三级安全教育证明材料。3、应急救援设备明细表没有设备状况描述。

6	0912012023 0302001	湖北特宁建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级、电力工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、石油化工工程施工总承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、输变电工程专业承包叁级	不同意。原因：1、未提供专职安全生产管理人员文件。2、未提供可查询的单位人员工伤保险名单。3、机具清单设备使用年限与合格证不相符。4、未提供消防演练记录。5、未提供三级安全教育材料。6、应急救援设备明细表没有设备状况描述。7、在湖北省建筑安管人员系统查询项目负责人郭一夫无B证。
7	0912012023 0304001	湖北时穗建筑工程有限公司	起重设备安装工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、输变电工程专业承包叁级、电力工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级	不同意。原因：1、三级安全教育材料不齐全。2、法定代表人吴阳未提供工伤保险证明。3、未提供劳保清单。4、安全生产管理机构任命文件与安全生产管理机构网络图不相符。
8	0912012023 0307001	湖北随昌建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1、王欢、刘刚三类与特殊工种重复。
9	0912012023 0308004	湖北蓝投建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级、环保工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、建筑工程施工总承包叁级、起重设备安装工程专业承包叁级、机电工程施工总承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、模板脚手架专业承包不分等级、市政公用工程施工总承包叁级、古建筑工程专业承包叁级	不同意。原因：1、未提供专职安全生产管理人员文件。2、危险性较大分部分项及易发生重大事故部位预防控制措施及应急预案不完善，未提供详细应急预案。3、未提供三级安全教育材料。4、生产管理机构人员汪春贵、龚翔证书过期，且未提供近一个月工伤保险证明。5、特种作业人员罗先来发证单位与证件不相符；吴小平、付佩、黄娇意外伤害险名单与本人性别不相符。6、职业病清单无编制及审核人。7、未提供班组安全生产培训记录。8、应急救援设备明细表没有设备状况描述。